

EWIO₂ Release 2.0 Veröffentlichungshinweise

Inhaltsverzeichnis

1.	<i>Einleitung</i>	3
2.	<i>Bekannte Probleme Software</i>	3
3.	<i>Bekannte Probleme Hardware</i>	3
3.1.	USB-Host-Schnittstelle	3
3.2.	SuperCap	3

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Probleme des EWIO₂-Software-Release 2.0. Alle in den Veröffentlichungshinweisen des EWIO₂-Software-Releases 1.3 beschriebenen Software-Probleme wurden in Software-Release 1.4 behoben. Mit den EWIO₂-Software-Releases 1.5 und 2.0 wurden neue Funktionen hinzugefügt, die im Benutzerhandbuch beschrieben sind.

2. Bekannte Probleme Software

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es keine bekannten Software-Probleme.

3. Bekannte Probleme Hardware

3.1. USB-Host-Schnittstelle

Bei der Verwendung von USB-Verlängerungen oder bei manchen USB-Speichersticks kann es zu Geschwindigkeitsverlust oder Erkennungsproblemen kommen.

Das Problem wurde in einer Leiterplattenrevision bei nach März 2022 produzierten Geräten behoben.

3.2. SuperCap

Der SuperCap für die Pufferung der Uhr wird sehr langsam aufgeladen. Die Ladezeit beträgt zirka 2 Stunden.

Die Ladeschaltung wird bei der nächsten Leiterplattenrevision verbessert.