

I. Voraussetzung

Die unit ist über econ3 bzw. econ4 Software erreichbar.

II. Hinweis

Diese Anleitung gilt nicht für die Gerätetypen unit+ und unit+ V2.


III. Vorgehen

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei finden Sie die Firmware-Datei „fwu3730.bin“ vor.

Starten Sie die econ3 bzw. econ4 Software.

Die Datei muss unter **Systemkonfiguration > Unit-Firmware** auf den Server hochladen werden.

Über „Durchsuchen“ die Datei auswählen und dann auf „hochladen“ klicken:



The screenshot displays the 'Verfügbare Firmware-Dateien für Units und Sensoren' (Available Firmware files for units and sensors) section. It features a table with columns for 'UnitFirmware', 'Ziel-Unit' (Target Unit), and 'Update-Units'. A file 'Firmware fwu3730 bin (Version 3.7.3 Standard)' is listed. Below the table, instructions guide the user to select a file and click 'Upload'. The 'Durchsuchen...' (Browse...) button is highlighted with a red box and labeled '3.', and the 'hochladen' (Upload) button is highlighted with a red box and labeled '4.'. A red box labeled '1.' points to the 'SYSTEMKONFIGURATION' menu item in the right-hand sidebar, and a red box labeled '2.' points to the 'Unit-Firmware' icon within that menu.

Sollte dieser Punkt für Ihren Benutzer nicht angezeigt werden, dann ist Ihnen bzw. Ihrer Gruppe diese Berechtigung nicht zugewiesen. Ein Benutzer mit weitergehenden Berechtigungen muss dann das Hochladen übernehmen. Sollte die Lizenz Ihres Systems abgelaufen sein, dann steht Ihnen diese Funktion nicht zu Verfügung und Sie können die Firmware der unit nicht hochladen.

Nachdem die Firmware-Datei auf dem Server abgelegt ist, können Sie diese ganz unten auf der unit Bearbeitungsseite **Unit- und Messstellenverwaltung > Sensoren- und Unit-Konfiguration > Unit bearbeiten** auswählen und dann mit „einspielen“ auf das Gerät übertragen:



Vor dem Update werden nochmal Daten vom Gerät abgeholt und danach wird das eigentliche Update gestartet. Während des Updates ist der Zugriff auf die Unit Bearbeitungsseite nicht möglich. Nach ca. 10 – 15 Minuten ist das Update beendet.

Beachten Sie das Updates immer auf eigene Gefahr durchgeführt werden.

Erstellungsdatum: 30.10.2020

Version: 1.00

© econ solutions GmbH